

In data 18.11.08 è stato approvato dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, un protocollo riguardante la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto. Il protocollo fornisce uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento–amianto è effettuata tramite l'applicazione di un INDICE DI DEGRADO ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto (copertura). **Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica privilegiando l'intervento di rimozione.** Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra visibilmente, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado. Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'indice di degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentive e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.